

Relatório de Qualidade

Avaliação do Processo Produtivo e Indicadores de Desempenho

Empresa: [Nome da Empresa]

Setor Avaliado: [Setor / Departamento]

Data da Avaliação: [Data da Avaliação]

Equipe de Auditoria: [Nome da Equipe / Auditor Líder]

1. Visão Geral da Avaliação

Este relatório tem como objetivo apresentar os resultados da avaliação de qualidade realizada no processo produtivo da empresa. A análise foi conduzida com base em indicadores de desempenho (KPIs), inspeções em campo, e a comparação entre as metas definidas e os resultados obtidos ao longo do período avaliado.

A avaliação abrangeu as principais etapas do fluxo produtivo, incluindo recepção de matéria-prima, processo de fabricação, controle de qualidade, empacotamento e entrega ao cliente.

2. Indicadores de Desempenho (KPIs)

Abaixo estão listados os principais indicadores de desempenho avaliados durante o período de auditoria, comparando as metas estabelecidas com os resultados efetivos.

Metrica	Meta	Resultado	Status
Conformidade Geral	95%	92%	Apropriado
Tempo Medio de Ciclo	4.5h	4.8h	Apropriado
Taxa de Defeitos (DPU)	< 3.0	2.7	Excelente
Efetividade das Maquinas (OEE)	85%	82%	Apropriado
Satisfacao do Cliente (NPS)	70+	74	Excelente
Rendimento do Processo	> 1.33	1.28	Apropriado
Turnover de Pessoal	< 12%	10%	Excelente
Reclamacao do Cliente	< 5/mes	4	Apropriado
Primeira Passagem (FPY)	96%	94%	Apropriado
Custo da Qualidade	< 5% receita	4.8%	Apropriado

Todos os indicadores apresentaram desempenho dentro das faixas aceitaveis, com destaque para a Taxa de Defeitos, Satisfacao do Cliente e Turnover de Pessoal, que se mantiveram acima das metas estabelecidas.

3. Analise por Etapa do Processo

3.1 Rececao de Materia-Prima

A etapa de recepcao da materia-prima foi avaliada quanto a precisao do controle de entrada, tempo medio de descarga e a taxa de retorno por defeito do fornecedor.

- Conformidade de Entrada: 93% - dentro da meta de 95%
- Tempo Medio de Descarga: 3.2 horas - meta de 3.5h

- Retorno por Defeito do Fornecedor: 1.8% - meta de < 2%

Ponto de Atenção: Ajustar o critério de amostragem na recepção de lotes menores para reduzir o tempo de espera.

3.2 Processo de Fabricação

O processo de fabricação foi avaliado em termos de eficiência, qualidade do produto em linha e o índice de perda de material.

- Eficiência da Linha: 88% - acima da meta de 85%
- Índice de Perda de Material: 3.2% - meta de < 4%
- Taxa de Re-trabalho: 2.5% - meta de < 3%

Destaque: O índice de perda de material melhorou significativamente após a implementação do programa de padronização de ferramentas.

3.3 Controle de Qualidade

A área de controle de qualidade foi avaliada considerando a taxa de detecção de defeitos, tempo de resposta a não-conformidades e a eficácia do sistema de amostragem.

- Taxa de Detecção de Defeitos: 94% - meta de 90%
- Tempo de Resposta a Não-Conformidades: 2.1 dias - meta de 3 dias
- Eficácia da Amostragem (Cp/Cpk): Cpk = 1.28 - meta > 1.33

Ação Recomendada: Ajustar o plano de amostragem para o Cpk atingir a meta de 1.33, com foco na variabilidade inter-lotes.

3.4 Empacotamento e Entrega

A etapa final de empacotamento e entrega ao cliente foi avaliada considerando a taxa de reclamação, tempo médio de entrega e o índice de avarias no transporte.

- Taxa de Reclamação do Cliente: 4 por mês - meta de < 5/mês
- Tempo Médio de Entrega: 5.2 dias - meta de 5.5 dias
- Índice de Avarias no Transporte: 1.5% - meta de < 2%

Resultado satisfatório em todas as métricas desta etapa, com bom desempenho do transporte e baixo índice de avarias.

~~4. Não-Conformidades Identificadas~~

Foram identificadas 3 não-conformidades durante a avaliação. Abaixo o resumo das principais encontradas:

NC-01 - Sistema de Amostragem da Recepção

O plano de amostragem utilizado na recepção de lotes menores que 100 unidades apresenta variação elevada entre inspetores. Recomenda-se a padronização do critério de seleção amostral.

Prioridade: Alta

Prazo: 15 dias

NC-02 - Cpk Abaixo da Meta no Processo Principal

O índice Cpk do processo principal apresentou valor de 1.28, abaixo da meta de 1.33. A análise de variabilidade indica desvio no eixo de temperatura do forno, sugerindo revisão do cronograma de calibração.

Prioridade: Media

Prazo: 30 dias

NC-03 - Calibração de Equipamentos

Duas estações de medição apresentaram desvio na última calibração (estação 3 e 7). Recomenda-se revisão do cronograma de calibração das estações críticas.

Prioridade: Baixa

Prazo: 45 dias

5. Ações Recomendadas

Com base nos resultados da avaliação, foram identificadas as seguintes ações recomendadas para melhorar o processo produtivo:

1. Padronizar o critério de amostragem na recepção de lotes de matéria-prima para reduzir variabilidade entre inspetores.
2. Revisar o plano de amostragem do processo principal e ajustar parâmetros de controle para atingir $Cpk > 1.33$.
3. Revisar e atualizar o cronograma de calibração das estações de medição, com foco nas estações 3 e 7.
4. Implementar programa de treinamento cruzado entre operadores para reduzir a dependência de poucos especialistas.
5. Acompanhar mensalmente os indicadores apresentados neste relatório para garantir a tendência de melhoria contínua.

6. Conclusão

A avaliação de qualidade realizada no processo produtivo da empresa demonstrou que o processo encontra-se em bom nível de maturidade. A maioria dos indicadores está dentro das metas estabelecidas, com destaque para os resultados da Taxa de Defeitos, Satisfação do Cliente e Turnover de Pessoal.

Foram identificadas 3 não-conformidades de baixo risco, com planos de ação definidos e prazos estabelecidos para correção. Nenhuma urgência crítica foi detectada, indicando um processo produtivo estável e com potencial de melhoria contínua.

Recomenda-se o acompanhamento mensal dos indicadores e a realização de uma nova auditoria em 60 dias para validar as ações corretivas implementadas.

[Nome do Auditor Líder / Assinatura]
[Cargo] - Data: [__/__/____]