

6. ANÁLISE INDIVIDUAL

SILO 25 TAK 2

Tag/Série	Setor/Local Instalação
103270	ITAPEVA - TAKAOKA

Classificação do Risco Geral da Máquina

Valor da Média	Classificação
77,1	SIGNIFICATIVO