

## APRECIAÇÃO DE RISCO



## SILO 25 TAK 2





N° Rel. Máq.	TAG / Num. Série	Local Instalação	Ano Fabricação	Tipo	Data Inspeção
003	103270	ITAPEVA - TAKAOKA	-	Silo	06/11/2024

	PROCEDIMENTO LOCKOUT/ TAGOUT LOTO			
Elétrica	Pneumática	Hidráulica	Outra	14001 2010

	SISTEMAS DE SEGURANÇA ATUALMENTE INSTALADOS NA MÁQUINA/EQUIPAMENTO				
V	Proteções fixas		Cortina de luz		Relé/CLP de Segurança
	Proteções móveis com intertravamento		Proteção perimetral com gradil		Chave Geral
V	Dispositivo de parada de emergência		Bloco e/ou válvulas de segurança		Rearme manual/Reset
	Comando bimanual		Sensores		Sinal luminoso e/ou sonoro
	Scanner		Calço mecânico		Outros:

Responsável Técnico pela Avaliação	CREA	Qualificação
Joubert R. S. Junior	5061249194	Engenheiro de Segurança do Trabalho Engenheiro Industrial Eletricista
Journal of Julie	333213231	Mestre em Engenharia Civil