RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 17.06.26

Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM

Supervisor: JOÃO ESTEVÃO | Encarregado: ELIAS SANTOS | Equipe: PINTURA

Efetivo: | Real:

01 - Mão de Obra

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS	LIDER 1	07:30	17:18	
GUILHERME PORTO	PINTOR II	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR	PINTOR	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
LUCAS MOURA	PINTOR			FERIAS
NELSON NUNES	PINTOR	07:30	17:18	
THIAGO SILVEIRA	PINTOR	07:30	17:18	
JOSUE ANTUNES	AUXILIAR	11	11	
KEYLOR FRANCISCO	AUXILIAR	07:30	17:18	
LENNY FERNANDO	AUXILIAR			FACTA
GABRIEL ROSA	AUXILIAR	07:30	17:18	
DIOGO ALMEIDA	AUXILIAR			FALTA

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Limpeza com Solvente	0	X		ETE G2 pintura de Guarda Corpo
Preparação em ST3	0	Y		Destapo pintura de suportes Escada
Demãos (1 à 2) de Fundo	0	X		Etec pintura de suportes
Demãos (1 à 2) de Acabamento	0			

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:	
DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	

Condições Meteorológicas	
Descrição	Marque
a) Tempo Bom	Y
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço		
DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		0
TERÇA - FEIRA		0
QUARTA - FEIRA		
QUINTA - FEIRA		0
SEXTA - FEIRA		0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Felipe D. Gaia — Maicon Dias

Digitalizado com CamScanner