RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 19/06/26

Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM

Supervisor: JOÃO ESTEVÃO | Encarregado: ELIAS SANTOS | Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	0730	1718	
MAICON DIAS	LIDER 1	0730	1718	
GUILHERME PORTO	PINTOR II	0730	1718	
GILBERTO GOIS	PINTOR	0730	1718	
ADELSO AMADOR	PINTOR	0730	1718	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	0730	1718	
MAURÍCIO PORTO	PINTOR	0730	1718	
LUCAS MOURA	PINTOR	-	-	Ferias
NELSON NUNES	PINTOR	0730	1718	
THIAGO SILVEIRA	PINTOR	0730	1718	
ANDRE PEIXOTO	PINTOR	0730	1718	
KEYLOR FRANCISCO	AUXILIAR	0730	1718	
LENNY FERNANDO	AUXILIAR	-	-	falta
GABRIEL ROSA	AUXILIAR	0730	1718	
DIOGO ALMEIDA	AUXILIAR	-	-	falta

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Limpeza com Solvente	O	X		Plataforma CR1
Preparação em ST3	O		X	Dezapa
Demãos (1 à 2) de Fundo	O		X	Confinamento / equipamentos
Demãos (1 à 2) de Acabamento	O		X	Planta química G1, Vasos e linhas

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:	
DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	08:40
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	-
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	-
LIBERAÇÃO TST CMPC:	11:00
ENCERRAMENTO PT:	16:20

Condições Meteorologicas	
Descrição	Marque
a) Tempo Bom	
b) Tempo chuvoso	X
c) Tempo nublado	

Serviço		
DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		O
TERÇA - FEIRA		O
QUARTA - FEIRA		O
QUINTA - FEIRA		O
SEXTA - FEIRA		X

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As 11:00h da manha TST avaliando serviço informo na pala PDA, serviço liberado.

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner