RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 29.06.26

Cliente: CMPC	**Item de Controle:** DIÁRIO	**Turno:** ADM
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	**Encarregado:** ELIAS SANTOS	**Equipe:** PINTURA

01 - Mão de Obra — **Efetivo:** — **Real:**

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS	LIDER 1	11:40	17:18	
GUILHERME PORTO	PINTOR II	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR	PINTOR	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO PORTO	PINTOR			FALTA
LUCAS MOURA	PINTOR			FERIAS
NELSON NUNES	PINTOR	07:30	17:18	
THIAGO SILVEIRA	PINTOR	07:30	17:18	
ANDRE PEIXOTO	PINTOR	07:30	17:18	
KEYLOR FRANCISCO	AUXILIAR	07:30	17:18	
LENNY FERNANDO	AUXILIAR			FALTA
GABRIEL ROSA	AUXILIAR	07:30	17:18	
DIOGO ALMEIDA	AUXILIAR	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Limpeza com Solvente	○	✓		ETacc + ETEG pintura lado e corrimão
Preparação em ST3	○	✓		Parque de óleo 02
Demãos (1 à 2) de Fundo	○	✓		canteiro preparação e pintura
Demãos (1 à 2) de Acabamento	○	✓		linhas pintura laminação

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:

DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque
a) Tempo Bom	✓
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço

DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		☒
TERÇA - FEIRA		○
QUARTA - FEIRA		○
QUINTA - FEIRA		○
SEXTA - FEIRA		○

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	Maicon Dias ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner