RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 12.08.26

Cliente: CMPC	**Item de Controle:** DIÁRIO		**ADM**
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	**Equipe:** CIVIL	

01 - Mão de Obra

Efetivo: **Real:**

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ROGERIO DA SILVA HASS	Encarregado	730	1718	
JORGE MATHEUS DOS SANTOS CARDOSO	Bombeiro Hidráulico	730	1718	
LEIDI ROZENY CASTRO DE ARENA JUNIOR	Bombeiro Hidráulico	730	1718	
JOSE CARLOS FUNCHAL DOS SANTOS	Carpinteiro	730	1718	
CRISTIAN AVILA	Carpinteiro	730	1718	
CARLOS HEITOR VALLES DE SOUZA	Pedreiro	730	1718	
LEOVALDO FORTE DA SILVEIRA	Pedreiro	730	1718	
LUIZ FERNANDO DA SILVA NUNES	Pedreiro	730	1718	
MARCELO GIOVANE LILGE AMARAL	Pedreiro	730	1718	
MARCOS JOSE RODRIGUES PRESTES	Pedreiro	730	1718	
FLAVIANO LAGUNA DUARTE	Pedreiro	730	1718	
PAULO SERGIO SILVA DA LUZ	Ajudante Geral	730	1718	
LUCAS DA SILVA LOURENCO	Ajudante Geral	730	1718	
WELLITON CONCEIÇÃO BICA	Ajudante Geral	730	1718	
VICTOR IVAN SANTOS VIEIRA LISBOA	Ajudante Geral	730	1718	
MAICON DAVID NUNES	Ajudante Geral			

ORDEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
S0410S0 251022	em andamento
S040S0 244851	Não Concluído por causa da Chuva
	Iluminação de Banheiro Alegrete 01.
S040S023'1164.	100%.
S040S024'85 21	em andamento

EQUIPAMENTOS / TEMPO / SERVIÇO

Equipamentos

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	
b) Tempo chuvoso	X
c) Tempo nublado	

05 - Observações

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

	Rogerio Hass	
SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner