RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 14-08-26

Cliente: CMPC	**Item de Controle:**	DIÁRIO	ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	**Equipe:**	CIVIL

01 - Mão de Obra

Efetivo: **Real:**

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saida	Observação
ROGERIO DA SILVA HASS	Encarregado	730	1830	
JORGE MATHEUS DOS SANTOS CARDOSO	Bombeiro Hidráulico	falta	falta	
LEIDI ROZENY CASTRO DE ARENA JUNIOR	Bombeiro Hidráulico	730	1830	
JOSE CARLOS FUNCHAL DOS SANTOS	Carpinteiro	730	1718	
CRISTIAN AVILA	Carpinteiro	730	1718	
CARLOS HEITOR VALLES DE SOUZA	Pedreiro	730	1718	
LEOVALDO FORTE DA SILVEIRA	Pedreiro	730	1718	
LUIZ FERNANDO DA SILVA NUNES	Pedreiro	730	1718	
MARCELO GIOVANE LILGE AMARAL	Pedreiro	730	1718	
MARCOS JOSE RODRIGUES PRESTES	Pedreiro	730	1718	
FLAVIANO LAGUNA DUARTE	Pedreiro	730	1830	
PAULO SERGIO SILVA DA LUZ	Ajudante Geral	730	1830	
LUCAS DA SILVA LOURENCO	Ajudante Geral	730	1718	
WELLITON CONCEIÇÃO BICA	Ajudante Geral	falta	falta	
VICTOR IVAN SANTOS VIEIRA LISBOA	Ajudante Geral	– 1r –	– 1r –	Liminação
MAICON DAVID NUNES	Ajudante Geral	730	1718	

ORDEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
504050248521	em andamento
504010314535	em andamento
504050253425	Pronto
504050244851	em andamento
504050251022	Pronto
504050255586	em esperando liberação da oficina

EQUIPAMENTOS / TEMPO / SERVIÇO

Equipamentos

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	Rogerio HASS ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner