RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 20-08-26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	ADM
Supervisor: RODRIGO SANTOS	Equipe: CIVIL	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ROGERIO DA SILVA HASS	Encarregado	730	1718	
JORGE MATHEUS DOS SANTOS CARDOSO	Bombeiro Hidráulico	730	1718	
LEIDI ROZENY CASTRO DE ARENA JUNIOR	Bombeiro Hidráulico	730	1718	
JOSE CARLOS FUNCHAL DOS SANTOS	Carpinteiro	730	1718	
CRISTIAN AVILA	Carpinteiro	730	1718	
CARLOS HEITOR VALLES DE SOUZA	Pedreiro	730	1718	
LEOVALDO FORTE DA SILVEIRA	Pedreiro	férias	férias	
LUIZ FERNANDO DA SILVA NUNES	Pedreiro	730	1718	
MARCELO GIOVANE LILGE AMARAL	Pedreiro	730	1718	
MARCOS JOSE RODRIGUES PRESTES	Pedreiro	730	1718	
FLAVIANO LAGUNA DUARTE	Pedreiro	730	1718	
PAULO SERGIO SILVA DA LUZ	Ajudante Geral	730	1718	
LUCAS DA SILVA LOURENCO	Ajudante Geral	730	1718	
WELLITON CONCEIÇÃO BICA	Ajudante Geral	730	12.00	
VICTOR IVAN SANTOS VIEIRA LISBOA	Ajudante Geral	-H-	-H-	
MAICON DAVID NUNES	Ajudante Geral	falta	falta	

ORDEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
5040502538741	em andamento
5040502448211	em andamento
5040502341771	Frente.
5040502441131	Forma Para Impermeabilização.
5040502494201	Em andamento

EQUIPAMENTOS / TEMPO / SERVIÇO

Equipamentos

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR

Rogerio 16051
ENCARREGADO

CLIENTE

Digitalizado com CamScanner