RSS3	**RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO**	**DATA:** 27-8-26
Cliente: CMPC	**Item de Controle:** DIÁRIO	ADM
Supervisor: RODRIGO SANTOS	**Equipe:** CIVIL	

01 - Mão de Obra

Efetivo: **Real:**

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saida	Observação
ROGERIO DA SILVA HASS	Encarregado	730	1830	
JORGE MATHEUS DOS SANTOS CARDOSO	Bombeiro Hidráulico	730	1718	
LEIDI ROZENY CASTRO DE ARENA JUNIOR	Bombeiro Hidráulico	730	1830	
JOSE CARLOS FUNCHAL DOS SANTOS	Carpinteiro	730	1718	
CRISTIAN AVILA	Carpinteiro	730	1830	
CARLOS HEITOR VALLES DE SOUZA	Pedreiro	730	1830	
LEOVALDO FORTE DA SILVEIRA	Pedreiro	ferias	ferias	
LUIZ FERNANDO DA SILVA NUNES	Pedreiro	730	1718	
MARCELO GIOVANE LILGE AMARAL	Pedreiro	730	1718	
MARCOS JOSE RODRIGUES PRESTES	Pedreiro	730	1718	
FLAVIANO LAGUNA DUARTE	Pedreiro	730	1718	
PAULO SERGIO SILVA DA LUZ	Ajudante Geral	730	1718	
LUCAS DA SILVA LOURENCO	Ajudante Geral	730	1718	
WELLITON CONCEIÇÃO BICA	Ajudante Geral	-//-	-//-	
MAICON DAVID NUNES	Ajudante Geral	falta	falta	

ORDEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
504050233974	Em andamento
504010317535.	em andamento
504050244120	Em andamento
504050248521	em andamento
504050233874	Pronta

EQUIPAMENTOS / TEMPO / SERVIÇO

Equipamentos

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	Rogerio Hass ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner