RSS3	**RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO**	**DATA:** 18-4-26

Cliente: CMPC	**Item de Controle:**	DIÁRIO	ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	**Equipe:**	CIVIL

01 - Mão de Obra

Efetivo: **Real:**

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ROGERIO DA SILVA HASS	Encarregado	730	1718	
JORGE MATHEUS DOS SANTOS CARDOSO	Bombeiro Hidráulico	730	1718	
LEIDI ROZENY CASTRO DE ARENA JUNIOR	Bombeiro Hidráulico	730	1718	
JOSE CARLOS FUNCHAL DOS SANTOS	Carpinteiro	730	1718	
CRISTIAN AVILA	Carpinteiro	730	1718	
CARLOS HEITOR VALLES DE SOUZA	Pedreiro	730	1718	
LEOVALDO FORTE DA SILVEIRA	Pedreiro	730	1718	
LUIZ FERNANDO DA SILVA NUNES	Pedreiro	férias	férias	
MARCELO GIOVANE LILGE AMARAL	Pedreiro	730	1718	
MARCOS JOSE RODRIGUES PRESTES	Pedreiro	730	1718	
FLAVIANO LAGUNA DUARTE	Pedreiro	730	1718	
PAULO SERGIO SILVA DA LUZ	Ajudante Geral	730	1718	
MAICON DAVID NUNES	Ajudante Geral	falta	falta	
RODINEI COLPES BORGES	Pedreiro	falta	falta	
Paulo Rosa	Pedreiro	730	1718	

ORDEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
S040S0239613	em andamento espera até A1 [illegible]
S040S0255640	Pronto
S040S0298521	em andamento
S040S0257243	vai ter eletricista para acompanhar
S040S0257300	Pronto.

EQUIPAMENTOS / TEMPO / SERVIÇO

Equipamentos

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	Rogerio ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner