RSS3

# RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 30.9.26

| Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | ADM |
|---|---|---|
| Supervisor: RODRIGO SANTOS | Equipe: CIVIL | |

## 01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

| Nome do Colaborador | Função | Entrada | Saída | Observação |
|---|---|---|---|---|
| ROGERIO DA SILVA HASS | Encarregado | 730 | 1718 | |
| JORGE MATHEUS DOS SANTOS CARDOSO | Bombeiro Hidráulico | 730 | 1718 | |
| LEIDI ROZENY CASTRO DE ARENA JUNIOR | Bombeiro Hidráulico | 730 | 1718 | |
| JOSE CARLOS FUNCHAL DOS SANTOS | Carpinteiro | 730 | 1718 | |
| CRISTIAN AVILA | Carpinteiro | 730 | 1718 | |
| CARLOS HEITOR VALLES DE SOUZA | Pedreiro | -11- | -11- | |
| LEOVALDO FORTE DA SILVEIRA | Pedreiro | 730 | 1718 | |
| LUIZ FERNANDO DA SILVA NUNES | Pedreiro | feriado | feriado | |
| MARCELO GIOVANE LILGE AMARAL | Pedreiro | 730 | 1718 | |
| MARCOS JOSE RODRIGUES PRESTES | Pedreiro | 730 | 1718 | |
| FLAVIANO LAGUNA DUARTE | Pedreiro | falta | falta | |
| PAULO SERGIO SILVA DA LUZ | Ajudante Geral | 730 | 1718 | |
| MAICON DAVID NUNES | Ajudante Geral | falta | falta | |
| Pamela Rosa de Jesus | Pedreiro | 730 | 1718 | |

| ORDEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |
|---|---|
| 5040502594417 | Frentista |
| 5040502594023 | Frentista |
| 5040302554223 | Frentista |
| 5040502124227 | Frentista |

## EQUIPAMENTOS / TEMPO / SERVIÇO

**Equipamentos**

| Descrição | Quant |
|---|---|
| | |

**Condições Meteorologicas**

| Descrição | Marque "X" |
|---|---|
| a) Tempo Bom | |
| b) Tempo chuvoso | |
| c) Tempo nublado | X |
| 05 - Observações | |

**Serviço**

| Trabalho | Ordem | Situação(%) |
|---|---|---|
| | | |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner