RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 29.09.26

Cliente: CMPC	**Item de Controle:** DIÁRIO		**Turno:** ADM
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	**Encarregado:** ELIAS SANTOS	**Equipe:** PINTURA	
01 - Mão de Obra	**Efetivo:**	**Real:**	

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER 1	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR DA SILVA	PINTOR			falta
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
GUILHERME ALEXANDRE PORTO	PINTOR II	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO DA SILVA PORTO	PINTOR			ferias
CLAUDIO ALMEIDA DE MENEZES	PINTOR	07:30	17:18	
NELSON NUNES DA SILVA	PINTOR			falta
THIAGO SILVEIRA DA ROSA	PINTOR	07:30	17:18	
LEONARDO BEKER	PINTOR	07:30	17:18	
GILMAR OLIVEIRA	PINTOR	07:30	14:00	
EVERTON DA SILVA QUADROS	AUXILIAR	07:30	17:18	
ALAN CAMACHO	AUXILIAR II	07:30	17:18	
KEYLOR FRANCISCO CONCEIÇÃO COSTA	AUXILIAR	07:30	17:18	
GABRIEL SILVA DA ROSA	AUXILIAR	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Preparação em ST3	o	✓		Tags linha de filtros G2
Preparação em ST3	~~o~~	✓		Serlfartos caminho gergino
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	~~o~~	✓		linha de filtros corrimãos
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	o	✓		canteiro pintura de peças
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	~~o~~			
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	o			

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:	
DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	09:00
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	1620

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque
a) Tempo Bom	
b) Tempo chuvoso	✓
c) Tempo nublado	

Serviço

DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		o
TERÇA - FEIRA		~~o~~
QUARTA - FEIRA		o
QUINTA - FEIRA		o
SEXTA - FEIRA		o

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	Maicon ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner