RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 17/09/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: RODRIGO SANTOS	Equipe: LAMINAÇÃO	
Encarregado/Líder: EVERTON RODRIGUES		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MARCOS FILIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	—	—	FERIAS
EDUARDO SILVEIRA RUFFONI	AJUDANTE GERAL	—	—	FALTA
GUILHERME DA ROSA RAMIREZ	LAMINADOR	07:30	17:18	
JOAO CARLOS DOS SANTOS MACHADO	LAMINADOR	07:30	17:18	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR	07:30	17:18	
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	LAMINADOR	07:30	17:18	
RENAN CAMUNA DA SILVA	AJUDANTE GERAL	—	—	FALTA
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
TAYLOR BASILIO DE SOUZA AIRES	LAMINADOR	07:30	17:18	
VICTOR IVAN SANTOS VIEIRA LISBOA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	

ORDENS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
504050104964	REPARO NA LINHA 3" CLORO SODA 2P 4H (DESVIO) 100%.
504050256274	FABRICAÇÃO DA CAIXA DE FIBRA 2P 7H 100%.
504050256285	REPARO NO TANQUE ACIDO CLORIDRICO 2P 7H (DESVIO) 70%.
504050256286	FABRICAÇÃO DA REDUÇÃO FLANGEADA 2P 7H 70%.

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE
	B verlindt	

Digitalizado com CamScanner