

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO						DATA: 26/05/26	
Cliente: CMPC		Item de Controle: DIÁRIO		Turno: ADM			
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO		Encarregado: ELIAS SANTOS		Equipe: PINTURA			
01 - Mão de Obra				Efetivo:		Real:	
Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação			
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18				
MAICON DIAS	LIDER 1	07:30	17:18				
ADELSON AMADOR	PINTOR	07:30	17:18				
GILBERTO GOIS	PINTOR	-	-	Férias			
GUILHERME PORTO	PINTOR II	07:30	12:00	Saída antecipada			
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18				
MAURÍCIO PORTO	PINTOR	07:30	17:18				
LUCAS MOURA	PINTOR	07:30	17:18				
JOSUE ANTUNES	AUXILIAR	-	-	Falta.			
SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Limpeza com Solvente	O	X		Estrutura CRI			
Preparação em ST3	O			Redutor LF 62 / caneteiro			
Demãos (1 & 2) de Fundo	O			Linhas do Corrimão T&S			
Demãos (1 & 2) de Acabamento	O						
TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS							
HORA DA ATIVIDADE:		Condições Meteorológicas		Serviço			
DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO	Descrição	Marque	DIA	Ordem	Situação (%)	
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	08:30	a) Tempo Bom		SEGUNDA - FEIRA		O	
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	-	b) Tempo chuvoso	X	TERÇA - FEIRA		X	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	-	c) Tempo nublado		QUARTA - FEIRA		O	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	-			QUINTA - FEIRA		O	
ENCERRAMENTO PT:	16:40			SEXTA - FEIRA		O	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
Tempo chuvoso impacta serviço em áreas abertas como Corrimão do ETEI e piso da LF 2. Assim não estando em atuação neste dia de hoje.							
João S. P. G. SUPERVISOR		Elis ENCARREGADO		CLIENTE			