RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 01/03/26

Cliente: CMPC	Item de Controle:	DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	LAMINAÇÃO
Encarregado/Líder	EVERTON RODRIGUES		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	07:00	19:00	
MARCOS FELIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	07:30	19:00	
MARCELO MALET DE OLIVEIRA	AJUDANTE GERAL	—	—	
JOÃO CARLOS MACHADO	LAMINADOR	—	—	
ADELSON GUEDES	LAMINADOR	07:30	19:00	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR			TURNO NOITE
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	OFICIAL DE MANUTENÇÃO	07:30	18:30	
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL			TURNO NOITE
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	—	—	
GABRIEL ROMARIO OLIVEIRA RODRIGUES	LAMINADOR	07:30	19:00	
MARCIO LOPEZ	LAMINADOR			TURNO NOITE
ESTHEVAN OLIVEIRA LIMA	AJUDANTE GERAL	07:30	19:00	
JOAO MATEUS MAIA MORAES	AJUDANTE GERAL			
ADRIANO DONISETE DE CAMARGO	LAMINADOR	~~07:30~~	—	
RAFAEL SANTOS LIMA	LAMINADOR			TURNO NOITE
JONATHAN SENA	LAMINADOR	07:30	19:00	
FLORESVALDO	LAMINADOR	07:30	19:00	
FLAVIO	LAMINADOR	07:30	19:00	
JEFERSON	LAMINADOR	07:30	19:00	
RAFAEL SENA	LAMINADOR	07:30	19:00	
JOÃO DOS SANTOS	LAMINADOR	07:30	19:00	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
504040003866	3	9	( )	( )	( )	LAMINAÇÃO INTERNA TORRE DE HIDRO 30%
50	3	6	( )	( )	( )	LAMINAÇÃO LINHA DO EFLUENTE 70%
504040003930	3	10	( )	( )	( )	TROCA DO TRECHO LINHA DE CLORO 80%
504040003769	2	10	( )	( )	( )	SOLDA PVC PEÇO DO LAVADOR DE HIDROGÊNIO
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner