RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 11.02.26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Equipe: PINTURA	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS DOS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER	07:30	17:18	
GABRIEL MARTINS STIVAL	PINTOR I	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR I	07:30	17:18	
GUILHERME PORTO	PINTOR II	07:30	17:18	
JOSUÉ CRISTIANO	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
LUCAS OLIVEIRA MOURA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR I	07:30	17:18	
MAURICIO DA SILVA PORTO	PINTOR I	07:30	17:18	
CELEDO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
LUIZ HENRIQUE	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
ARIEL GUSTAVO RODRIGUES	PINTOR	07:30	17:18	
DANIEL JOSÉ DE JESUS	PINTOR	07:30	17:18	
KARINA DA SILVA RODRIGUES	PINTOR	07:30	17:18	
LUANA GIOVANA GOMES	PINTOR			
RENAN DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
Adelso Amador	pintor I	07:30	17:18	

ORDEM	ÁREA	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Guarda corpo	Elap. G2	PROG ( )	EXTRA ( )	preparação ST2 de Guarda corpo
parede	MS2	PROG ( )	EXTRA ( )	pintura de parede MS2
peças	canteira	PROG ( )	EXTRA ( )	pintura de peça Amarela
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GTEG1 Atividade não liberada somente parada,
DSM Metro não liberado somente parada

SUPERVISOR | ENCARREGADO: Maicon Dias | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner