RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 23/02/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno:
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Equipe: PINTURA	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS DOS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER DE PINTURA	07:30	17:18	
GABRIEL MARTINS STIVAL	PINTOR	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
GUILHERME PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
JOSUÉ CRISTIANO	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
LUCAS OLIVEIRA MOURA	PINTOR	~~07:30~~	17:18	chegou as 11:00hs
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURICIO DA SILVA PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
CELEDO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
LUIZ HENRIQUE MACHADO	AJUDANTE GERAL	~~07:30~~	~~17:18~~	falta
ARIEL GUSTAVO RODRIGUES	PINTOR	07:30	17:18	
DANIEL JOSÉ DE JESUS	PINTOR	07:30	17:18	
KARINA DA SILVA RODRIGUES	PINTOR	07:30	17:18	
LEONARDO GONÇALVES	PINTOR	07:30	17:18	
RENAN DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
DANIELLE ALENCAR	PINTOR	07:30	17:18	
ERON PEIXOTO	PINTOR	07:30	17:18	
VALDECI DORBANSKC	PINTOR	07:30	17:18	
PEDRO HENRIQUE BENITES	PINTOR	07:30	17:18	
SIMONE VARGAS	PINTOR	07:30	17:18	
DANIEL ANTONIO SANTOS	PINTOR	07:30	17:18	
CLAUDIO MENEZES	PINTOR	07:30	17:18	
FAYLON FERREIRA DOS SANTOS	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
GABRIEL DE LIMA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
RAFAEL MACHADO GOMES	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
HENDRIQUE GAMST	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	Ausente da atividade

ORDEM	ÁREA	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
		PROG ( )	EXTRA ( )	Mobilização de material para PG. 01
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Descrição		Condições Meteorologicas		Serviço		
Descrição	Quant	Descrição	Marque "X"	Trabalho	Ordem	Situação(%)
		a) Tempo Bom	X			
		b) Tempo chuvoso				
		c) Tempo nublado				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O colaborador Hendrique não compareceu nas atividades designadas, assim estando com pendencia

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner