RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 26/02/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: DIA
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Equipe: PINTURA	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
MAURICIO DA SILVA PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
ERON PEIXOTO	PINTOR	07:30	17:18	
VALDECI DORBANSKC	PINTOR	07:30	17:18	

ORDEM	ÁREA	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREPARAÇÃO E PINTURA	MAQUINA S/GI	PROG (X)	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Descrição

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOI FEITA LIMPEZA E PREPARAÇÃO FOI LIXA MANUAL E LIMPEZA COM TINER COLABORADOR DANIEL SANTOS PARTICIPOU DA ATIVIDADE NO TURNO DA TARDE

SUPERVISOR	Mauricio Porto ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner