RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 27/2/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno:
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Equipe: PINTURA	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	18:30	
MAURICIO DA SILVA PORTO	PINTOR	07:30	18:30	
DANIEL ANTONIO SANTOS	PINTOR	07:00	18:30	
ERON PEIXOTO	PINTOR	07:30	18:30	
VALDECI DORBANSKC	PINTOR	07:30	18:30	FALTA

ORDEM	ÁREA	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
C07 LAVADOR DE GASES	PG1	PROG (X)	EXTRA ( )	PREPARAÇÃO E PINTURA
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Descrição

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOJE DIA 27/02/26 FOI FEITA PREPARAÇÃO E PINTURA DE FUNDO

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE
	Mauricio da S. Porto	

Digitalizado com CamScanner