RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 06.01.26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Equipe: PINTURA	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS DOS SANTOS	ENCARREGADO			FOLGA
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER			✓
GABRIEL MARTINS STIVAL	PINTOR I			✓
GILBERTO GOIS	PINTOR I			✓
GUILHERME PORTO	PINTOR II			✓
JOSUÉ CRISTIANO	AJUDANTE GERAL			✓
LUCAS OLIVEIRA MOURA	AJUDANTE GERAL			✓
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR I			✓
MAURICIO DA SILVA PORTO	PINTOR I			✓
CELEDO	AJUDANTE GERAL			✓
LUIZ HENRIQUE	AJUDANTE GERAL			✓
ARIEL GUSTAVO RODRIGUES	PINTOR			FALTA
DANIEL JOSÉ DE JESUS	PINTOR			✓
KARINA DA SILVA RODRIGUES	PINTOR			✓
[redacted]	PINTOR			✓
RENAN DA SILVA	AJUDANTE GERAL			✓
Adelson Jornador	Pintor I			✓

ORDEM	ÁREA	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Piso e parede	MS1	PROG (X)	EXTRA ( )	pintura de piso parede seção G1
Guarda corpo	EVAP. G2	PROG (X)	EXTRA ( )	pintura de guarda corpo
Manual	Canteiro	PROG (X)	EXTRA ( )	preparação STS e pintura
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Evaporador G2 trasladado por operação para atualização de ST foi feita atualização de válvulas de pressão por ser obsoleto o local

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE
	Marcos Reis	

Digitalizado com CamScanner