RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 05.03.26

Cliente: CMPC	Item de Controle:	DIÁRIO	Turno:
Supervisor:	JOÃO ESTEVÃO	Equipe:	PINTURA

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS DOS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	Noite
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER DE PINTURA	07:30	17:18	Noite
GABRIEL MARTINS STIVAL	PINTOR	07:30	17:18	Noite
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	Dia
GUILHERME PORTO	PINTOR	07:30	17:18	Dia
JOSUÉ CRISTIANO	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	Noite
LUCAS OLIVEIRA MOURA	PINTOR	07:30	17:18	Noite
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	Falta
MAURICIO DA SILVA PORTO	PINTOR	07:30	17:18	Dia
CELEDO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	~~07:30~~	~~17:18~~	Falta
LUIZ HENRIQUE MACHADO	AJUDANTE GERAL	~~07:30~~	~~17:18~~	Falta
ARIEL GUSTAVO RODRIGUES	PINTOR	07:30	17:18	Noite
DANIEL JOSÉ DE JESUS	PINTOR	~~07:30~~	~~17:18~~	Falta
KARINA DA SILVA RODRIGUES	PINTOR	07:30	17:18	Noite
LEONARDO GONÇALVES	PINTOR	07:30	17:18	Dia
RENAN DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	Noite
DANIELLE ALENCAR	PINTOR	07:30	17:18	Noite
ERON PEIXOTO	PINTOR	~~07:30~~	~~17:18~~	Falta
VALDECI DORBANSKC	PINTOR	07:30	17:18	Dia
PEDRO HENRIQUE BENITES	PINTOR	~~07:00~~	~~17:18~~	* * *
SIMONE VARGAS	PINTOR	07:30	17:18	Noite
DANIEL ANTONIO SANTOS	PINTOR	07:30	~~17:18~~ 11:30	Saida antecipada dia, 11:30
CLAUDIO MENEZES	PINTOR	07:30	17:18	Aguardando ASO
FAYLON FERREIRA DOS SANTOS	AJUDANTE GERAL	~~07:30~~	~~17:18~~	Falta
GABRIEL DE LIMA	AJUDANTE GERAL	~~07:30~~	~~17:18~~	Falta
RAFAEL MACHADO GOMES	AJUDANTE GERAL	~~07:30~~	~~17:18~~	Falta
HENDRIQUE GAMST	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	* * *

ORDEM	ÁREA	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Mesa plana	Dezopa	PROG ( )	EXTRA (✓)	Pintura aplicação epoxi
Colunas cilindros	Dezopa	PROG ( )	EXTRA (✓)	STA e inicio de pintura
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Descrição

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dezopa sem energia, retorno da eletricidade na Dezopa as 22:50 assim impactando na produtividade das atividades

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE
	Elias	

Digitalizado com CamScanner