RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 11.03.26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM	
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Equipe: PINTURA		

01 - Mão de Obra — Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS	LIDER 1	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR	PINTOR	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
DANIELE ALENCAR	PINTOR	07:30	17:18	
GUILHERME PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
KARINA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
GABRIEL MARTINS	PINTOR	07:30	17:18	
SIMONE	PINTOR	07:30	17:18	
DANIEL JOSE	PINTOR	07:30	17:18	
LUCAS MOURA	PINTOR	07:30	17:18	
ARIEL	PINTOR	07:30	17:18	
CELEDO SILVA	AJUDANTE	07:30	17:18	
JOSUE ANTUNES	AJUDANTE	07:30	17:18	
RENAN CAMUNA	AJUDANTE	07:30	17:18	
LEONARDO	AJUDANTE	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	AJUDANTE	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	Y	Y		Venda de fita, lixa, lixa de tetinhos, ponta
Limpeza com Solvente	Y	Y		Defeito preparação de escadas
Preparação em ST3	Y	Y		Defeito vidraças e chuveiros
Demãos (1 à 2) de Fundo	O	Y		Defeito mascão de piso
Demãos (1 à 2) de Acabamento	O			

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:

DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TECNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque
a) Tempo Bom	Y
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

Serviço

DIA	Ordem	Situação (%)
SEGUNDA - FEIRA		O
TERÇA - FEIRA		O
QUARTA - FEIRA		X
QUINTA - FEIRA		O
SEXTA - FEIRA		O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	Maicon Dias PROGRAMADOR	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner