RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 23.03.26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM	
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Equipe: PINTURA		

01 - Mão de Obra — Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS	LIDER 1	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR	PINTOR	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
DANIELE ALENCAR	PINTOR			FALTA
GUILHERME PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
KARINA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
GABRIEL MARTINS	PINTOR	07:30	17:18	
SIMONE	PINTOR	07:30	17:18	
DANIEL JOSE	PINTOR	07:30	17:18	
LUCAS MOURA	PINTOR	07:30	17:18	
ARIEL	PINTOR	07:30	17:18	
CELEDO SILVA	AJUDANTE	07:30	17:18	
JOSUE ANTUNES	AJUDANTE	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	AJUDANTE	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Limpeza com Solvente	Ø	Y		corrimão grades preparação ST3 caustificação
Preparação em ST3	Ø	Y		corrimão FILTROS ST3 caustificação
Demãos (1 à 2) de Fundo	Ø	Y		Tanque plento. química 01
Demãos (1 à 2) de Acabamento	Ø			

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:	
DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	

Condições Meteorologicas	
Descrição	Marque
a) Tempo Bom	Y
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço		
DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		20
TERÇA - FEIRA		0
QUARTA - FEIRA		0
QUINTA - FEIRA		0
SEXTA - FEIRA		0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	TÉCNICO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner