RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 25.03.26

Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM

Supervisor: JOÃO ESTEVÃO | Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra | Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS	LIDER 1	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR	PINTOR	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
DANIELE ALENCAR	PINTOR	07:30	17:18	
GUILHERME PORTO	PINTOR			FALTA
KARINA	PINTOR			FALTA
MAURICIO PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
GABRIEL MARTINS	PINTOR	07:30	17:18	
SIMONE	PINTOR	07:30	17:18	
DANIEL JOSE	PINTOR	07:30	17:18	
LUCAS MOURA	PINTOR	07:30	17:18	
ARIEL	PINTOR	07:30	17:18	
CELEDO SILVA	AJUDANTE	07:30	17:18	
JOSUE ANTUNES	AJUDANTE	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	AJUDANTE	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Limpeza com Solvente	O	X		Parede Sulfatação pintura
Preparação em ST3	O	X		Caustificação G1. Aplicação fundo
Demãos (1 à 2) de Fundo	O			
Demãos (1 à 2) de Acabamento	O			

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:

DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque
a) Tempo Bom	
b) Tempo chuvoso	X
c) Tempo nublado	

Serviço

DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		O
TERÇA - FEIRA		O
QUARTA - FEIRA		80
QUINTA - FEIRA		O
SEXTA - FEIRA		O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | Maicon Dias ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner