RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 27.03.26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO		Turno: ADM
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Equipe: PINTURA		

01 - Mão de Obra — Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS	LIDER 1	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR	PINTOR	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
DANIELE ALENCAR	PINTOR			FALTA
GUILHERME PORTO	PINTOR			FALTA
KARINA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
GABRIEL MARTINS	PINTOR	07:30	17:18	
SIMONE	PINTOR	07:30	17:18	
DANIEL JOSE	PINTOR	07:30	17:18	
LUCAS MOURA	PINTOR	07:30	17:18	
ARIEL	PINTOR	07:30	17:18	
CELEDO SILVA	AJUDANTE	07:30	17:18	
JOSUE ANTUNES	AJUDANTE	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	AJUDANTE	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Limpeza com Solvente	O	∞		Construção G1 comissão ST3 acesso prog
Preparação em ST3	O	∞		Sulfitar pintura de parede
Demãos (1 à 2) de Fundo	O	0		Patio de madeiras pintura de porta
Demãos (1 à 2) de Acabamento	O	∞		Planta química G2 tanque e exaustor

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:	
DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC	
ENCERRAMENTO PT:	

Condições Meteorologicas	
Descrição	Marque
a) Tempo Bom	✓
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço		
DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		O
TERÇA - FEIRA		O
QUARTA - FEIRA		O
QUINTA - FEIRA		O
SEXTA - FEIRA		90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Continuo tratamento de suporte de chapas Mono coatel

SUPERVISOR	Maicon Dias ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner