RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 30.03.26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO		Turno: ADM
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO		Equipe: PINTURA	

01 - Mão de Obra — Efetivo: Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS	LIDER 1	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR	PINTOR	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
DANIELE ALENCAR	PINTOR	07:30	17:18	
GUILHERME PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
KARINA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
GABRIEL MARTINS	PINTOR	07:30	17:18	
SIMONE	PINTOR	07:30	17:18	
DANIEL JOSE	PINTOR	07:30	17:18	
LUCAS MOURA	PINTOR	07:30	17:18	
ARIEL	PINTOR	07:30	17:18	
[redacted]	AJUDANTE	X	X	
JOSUE ANTUNES	AJUDANTE	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	AJUDANTE	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Limpeza com Solvente	O	X		caudificação G1 preparação ST3
Preparação em ST3	O	X		Retoque pinturas de paredes
Demãos (1 à 2) de Fundo	O	X		Silfitato pintura de paredes
Demãos (1 à 2) de Acabamento	O	X		canteiro preparação pintura de peças

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE: DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	

Condições Meteorologicas	
Descrição	Marque
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço		
DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		X
TERÇA - FEIRA		O
QUARTA - FEIRA		O
QUINTA - FEIRA		O
SEXTA - FEIRA		O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcação de piso pintura de chuveiros de emergência em partes diversas da fabrica...

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE
	Maicon Dias	

Digitalizado com CamScanner