RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 23.04.26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM	
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Equipe: PINTURA		
01 - Mão de Obra		Efetivo:	Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS	LIDER 1	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR	PINTOR	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
DANIELE ALENCAR	PINTOR	4	4	
GUILHERME PORTO	PINTOR II	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
GABRIEL MARTINS	PINTOR	07:30	17:18	
SIMONE	PINTOR	4	4	
LUCAS MOURA	PINTOR	08:40	14:00	
JOSUE ANTUNES	AUXILIAR	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Limpeza com Solvente	O	X		Sulfatação Marcação piso
Preparação em ST3	O	X		caminhamento G2 chuviscos
Demãos (1 à 2) de Fundo	O	X		F. Vapor entre G2 filtro
Demãos (1 à 2) de Acabamento	O	X		canteiro preparação e pintura

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:	
DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	

Condições Metaorologicas	
Descrição	Marque
a) Tempo Bom	✓
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço		
DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		O
TERÇA - FEIRA		O
QUARTA - FEIRA		O
QUINTA - FEIRA		O
SEXTA - FEIRA		O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE
	Maicon Dias	

Digitalizado com CamScanner