20.06

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIARIO	
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe: ISOLAMENTO
Encarregado/Líder	MARCOS ANTONIO	

01 - Mão de Obra

Efetivo: Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
MARCOS ANTONIO DA SILVA	ENCARREGADO	15:00	18:00	
ROBSON SANTOS LIMA	TRAÇADOR - LIDER	15:00	18:00	
OTAVIO DO CARMO	TRAÇADOR			
KELERSON BRAZ TEODORO DA SILVA	FUNILEIRO			
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS	FUNILEIRO			
NATANAEL MORAIS LANGE	FUNILEIRO			
KAUE FRAGOZO DE SOUZA	TRAÇADOR			
LUIS SERGIO BORGES DE ANDRADES	ISOLADOR			
MADISON BRAZ OLIVEIRA DA SILVA	AJUDANTE			
RUAN DA SILVA VIANA	AJUDANTE			
DANIEL GOMES	AJUDANTE			
PAULO DANIEL	ISOLADOR			

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
5040502400575-8	5	6	( )	X	( )	CAIXA PRA PROTEÇÃO DO MOTOR
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos	
Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de material		
Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS: EQUIPE FOI CHAMADA ATRAVEZ DA SUPERVISÃO PARA EMERGENCIA NA CR5

400

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner