RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 27/08/26

Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM

Supervisor: RODRIGO SANTOS | Equipe: LAMINAÇÃO

Encarregado/Líder: EVERTON RODRIGUES

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MARCOS FILIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	07:30	17:18	
EDUARDO SILVEIRA RUFFONI	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
GUILHERME DA ROSA RAMIREZ	LAMINADOR	07:30	17:18	
JOAO CARLOS DOS SANTOS MACHADO	LAMINADOR	07:30	17:18	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR	07:30	17:18	
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	LAMINADOR	~~07:30~~	—	
RENAN CAMUNA DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
TAYLOR BASILIO DE SOUZA AIRES	LAMINADOR	07:30	17:18	
VICTOR IVAN SANTOS VIEIRA LISBOA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	

ORDENS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
504050104254	REPARO NA LINHA DE VIDRO, 2P 4H (DESVIO)
504050254924	FABRICAÇÃO DE SPOOL, 2P 7H
504050316376	REPARO NA CALHA DA TORRE COAC, 3P 7H (DESVIO)
504050249973	FABRICAÇÃO DE CAPOTA DE FIBRA 2P 7H

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner