RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 10/09/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe: LAMINAÇÃO
Encarregado/Lider	EVERTON RODRIGUES	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saida	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	07:30	18:40	
MARCOS FILIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	—	—	FÉRIAS
EDUARDO SILVEIRA RUFFONI	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
GUILHERME DA ROSA RAMIREZ	LAMINADOR	07:30	17:18	
JOAO CARLOS DOS SANTOS MACHADO	LAMINADOR	07:30	17:18	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR	07:30	17:18	
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	LAMINADOR	07:30	18:40	
RENAN CAMUNA DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	18:20	
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL	07:30	18:40	
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
TAYLOR BASILIO DE SOUZA AIRES	LAMINADOR	07:30	17:18	
VICTOR IVAN SANTOS VIEIRA LISBOA	AJUDANTE GERAL	10:00	17:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG.	DESV.	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
504050256269	2	7	(X)	( )	( )	FABRICAÇÃO DA CAIXA DE FIBRA
504050232628	2	3	(X)	( )	( )	INSTALAÇÃO DA LINHA DO DRE-NO NO POÇO DE COLETA
504050103049	3	4	( )	(X)	(X)	REPARO NA LINHA DE TRANSFERÊN-C.A 100%
504050233984	3	4	( )	(X)	( )	TROCA DA POSIÇÃO 4" LINHA DE CIORO.
504010349992	3	6	( )	(X)	( )	TROCA DO TRECHO LINHA DE INJEÇÃO DOS M.N.
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos				Consumo de materiais		
Descrição	Quant	Descrição	Marque "X"	Descrição	Unid.	Quant
		a) Tempo bom				
		b) Tempo chuvoso				
		c) Tempo nublado				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner