RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 07-08-26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe: CIVIL
Encarregado/Líder	ROGERIO DA SILVA	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ROGERIO HASS	ENC. MANUT. CIVIL	730	1718	
CARLOS HEITOR DE SOUZA	PEDREIRO	730	1718	
JORGE MATHEUS DO SANTOS	BOMBEIRO	falta	falta	
CARLOS FUNCHAL	CARPINTEIRO	falta	falta	
LEOVALDO FORTES DA SILVA	PEDREIRO	ferias	ferias	
LUIS FERNANDO DA SILVA	PEDREIRO	730	1718	
WELLINGTON BICA	AJUDANTE	falta	falta	
MAICON	AJUDANTE	730	1718	
LUCAS	AJUDANTE	730	1718	
MARCOS PRESTES	PEDREIRO	730	1718	
KELVIN OLIVEIRA	AJUDANTE	-11-	-11-	
PAULO SERGIO	AJUDANTE	730	1718	
JUNIOR BRUSCH	PEDREIRO	-11-	-11-	
MARCELO AMARAL	AJUDANTE	730	1718	
FLAVIANO	PEDREIRO	730	1718	
EMERSON ARAUJO	PEDREIRO	-11-	-11-	
CRISTIAN AVILA	CARPINTEIRO	730	1718	
Jeude Cassiano	Ajudante	730	1718	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
S04016374184	3		( )	(X)	(X) 100%.	
S04052528496-3			(X)	( )	( ) 100%.	
S04052529460-2			(X)	( )	(X) 100%.	
S04052529412	2		(X)	( )	( ) 80%.	
S04052118521-3			(X)	( )	( ) em andamento	
S04052220S	2		( )	(X)	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO: Rogerio Hass | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner