RSS

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 11.09.26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	ADM
Supervisor: RODRIGO SANTOS	Equipe: CIVIL	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saida	Observação
ROGERIO DA SILVA HASS	Encarregado	730	1718	
JORGE MATHEUS DOS SANTOS CARDOSO	Bombeiro Hidráulico	falta	falta	
LEIDI ROZENY CASTRO DE ARENA JUNIOR	Bombeiro Hidráulico	730	1718	
JOSE CARLOS FUNCHAL DOS SANTOS	Carpinteiro	730	1718	
CRISTIAN AVILA	Carpinteiro	730	1718	
CARLOS HEITOR VALLES DE SOUZA	Pedreiro	730	1718	
LEOVALDO FORTE DA SILVEIRA	Pedreiro	730	1718	
LUIZ FERNANDO DA SILVA NUNES	Pedreiro	730	1718	
MARCELO GIOVANE LILGE AMARAL	Pedreiro	730	1718	
MARCOS JOSE RODRIGUES PRESTES	Pedreiro	730	1718	
FLAVIANO LAGUNA DUARTE	Pedreiro	730	1718	
PAULO SERGIO SILVA DA LUZ	Ajudante Geral	730	1718	
LUCAS DA SILVA LOURENCO	Ajudante Geral	730	1718	
WELLITON CONCEIÇÃO BICA	Ajudante Geral	falta	falta	
VICTOR IVAN SANTOS VIEIRA LISBOA	Ajudante Geral	730	1718	
MAICON DAVID NUNES	Ajudante Geral	430	1718	

ORDEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
5040502341164.	100%.
5040502534126	em andamento.
5040502541022.	em andamento
5040502534122.	em andamento.
5040502534124.	em andamento.

EQUIPAMENTOS / TEMPO / SERVIÇO

Equipamentos		Condições Meteorologicas		Serviço		
Descrição	Quant	Descrição	Marque "X"	Trabalho	Ordem	Situação(%)
		a) Tempo Bom				
		b) Tempo chuvoso	X			
		c) Tempo nublado				
		05 - Observações				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE
	Rogerio Hass	

Digitalizado com CamScanner