RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 28/10/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	ADM
Supervisor: RODRIGO SANTOS	Equipe: CIVIL	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
CRISTIAN AVILA	Carpinteiro	07:30	17:18	
GABRIEL MARCOS FERREIRA	Ajudante	07:30	17:18	
MATEUS DA SILVA	Pedreiro	07:30	17:18	
JUAN MARTINS	Ajudante	07:30	17/18	

ORDEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
	Arremates da calçada de Passeio Caustificação G1 Hidratação de Piso Concretado e hidratação de Bidim para cura.

EQUIPAMENTOS / TEMPO / SERVIÇO

Equipamentos

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	
05 - Observações	

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE
	Projeto HOSC	

Digitalizado com CamScanner