RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 08.05.26

Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM

Supervisor: JOÃO ESTEVÃO | Encarregado: ELIAS SANTOS | Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra | Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS	LIDER 1	07:30	17:18	
GUILHERME PORTO	PINTOR II	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR	PINTOR	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
LUCAS MOURA	PINTOR	~~07:30~~	~~17:18~~	FERIAS
THIAGO SILVEIRA	PINTOR	07:30	17:18	
JOSUE ANTUNES	AUXILIAR	~~07:30~~	~~17:18~~	FALTA
KEYLOR FRANCISCO	AUXILIAR	07:30	17:18	
LENNY FERNANDO	AUXILIAR			FALTA
GABRIEL ALVES	AUXILIAR	07:30	11:00	Saida antecipada

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Limpeza com Solvente	O	X		SULFATO Marcação faixa
Preparação em ST3	O	X		ch1 Rampa ST3
Demãos (1 à 2) de Fundo	O			
Demãos (1 à 2) de Acabamento	O			

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:

DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque
a) Tempo Bom	
b) Tempo chuvoso	X
c) Tempo nublado	

Serviço

DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		~~0~~
TERÇA - FEIRA		O
QUARTA - FEIRA		O
QUINTA - FEIRA		O
SEXTA - FEIRA		O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Treinamento Evacuação de Emergência ch1 Atividade paralizada das 14:30 as 15:30

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Maicon Dias

RSS3 SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ 27.918.099/0001-61

Digitalizado com CamScanner