RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 29/05/26

Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM

Supervisor: JOÃO ESTEVÃO | Encarregado: ELIAS SANTOS | Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra | Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	0730	17 18	
MAICON DIAS	LIDER 1	0730	17 18	
GUILHERME PORTO	PINTOR II	0730	17 18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	—	-	Ferias
ADELSO AMADOR	PINTOR	0730	17 18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	0730	17 18	
MAURÍCIO PORTO	PINTOR	0730	17 18	
LUCAS MOURA	PINTOR	0730	11:00	Saida antecipada
THIAGO SILVEIRA	PINTOR	0730	17 18	
JOSUE ANTUNES	AUXILIAR	0730	17 18	
KEYLOR FRANCISCO	AUXILIAR	0730	17 18	
LENNY FERNANDO	AUXILIAR	—	-	falta
GABRIEL ALVES	AUXILIAR	0730	17 18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Limpeza com Solvente	o	X		Corrimão ETE G1
Preparação em ST3	o		X	Sulfatão
Demãos (1 à 2) de Fundo	o		X	Estrutura CR1
Demãos (1 à 2) de Acabamento	O		X	Finais corrimão Etap G2

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:

DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço

DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		O
TERÇA - FEIRA		O
QUARTA - FEIRA		O
QUINTA - FEIRA		O
SEXTA - FEIRA		O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Finalizado estrutura CR1

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

RS53 SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ 27.918.099/0001-61

Digitalizado com CamScanner