RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO			**DATA:** 02.07.26
Cliente: CMPC	**Item de Controle:** DIÁRIO		**Turno:** ADM
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	**Encarregado:** ELIAS SANTOS	**Equipe:** PINTURA	
01 - Mão de Obra		**Efetivo:**	**Real:**

Nome do Colaborador	**Função**	**Entrada**	**Saída**	**Observação**
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS	LIDER 1	07:30	17:18	
GUILHERME PORTO	PINTOR II	~~07:30~~	~~17:18~~	FALTA
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR	PINTOR	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
LUCAS MOURA	PINTOR			FERIAS
NELSON NUNES	PINTOR	07:30	17:18	
THIAGO SILVEIRA	PINTOR	07:30	17:18	
ANDRE PEIXOTO	PINTOR			FALTA
KEYLOR FRANCISCO	AUXILIAR	07:30	17:18	
LENNY FERNANDO	AUXILIAR			FALTA
GABRIEL ROSA	AUXILIAR	07:30	17:18	
DIOGO ALMEIDA	AUXILIAR			FALTA

SERVIÇO	**SITUAÇÃO**	**PROG**	**EXTRA**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**
Limpeza com Solvente	O	✓		Corrimão CR1 preparação pintura
Preparação em ST3	O	✓		canteiro pintura de peças
Demãos (1 à 2) de Fundo	O	✓		Turbo Geradora 01 pintura
Demãos (1 à 2) de Acabamento	O	✓		Planta química C1 tubulação,

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:

DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	**HORÁRIO**
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	10:00
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	

Condições Meteorologicas

Descrição	**Marque**
a) Tempo Bom	
b) Tempo chuvoso	✓
c) Tempo nublado	

Serviço

DIA	**Ordem**	**Situação(%)**
SEGUNDA - FEIRA		O
TERÇA - FEIRA		O
QUARTA - FEIRA		O
QUINTA - FEIRA		☒
SEXTA - FEIRA		O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	Maicon Dias ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner