

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO						DATA: 19.05.26	
Cliente: CMPC		Item de Controle: DIÁRIO		Turno: ADM			
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO		Encarregado: ELIAS SANTOS		Equipe: PINTURA			
01 - Mão de Obra				Efetivo:		Real:	
Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação			
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18				
MAICON DIAS	LIDER 1	07:30	17:18				
ADELSON AMADOR	PINTOR	07:30	17:18				
GILBERTO GOIS	PINTOR			Férias			
GUILHERME PORTO	PINTOR II	07:30	17:18				
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18				
MAURÍCIO PORTO	PINTOR	07:30	17:18				
GABRIEL MARTINS	PINTOR	07:30	17:18				
LUCAS MOURA	PINTOR	07:30	17:18				
JOSUE ANTUNES	AUXILIAR	07:30	17:18				
SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Limpeza com Solvente	O	7		CR1 plataforma a Guacolda cap ST.3			
Preparação em ST3	O	8		ETE 61 pintura de Guacolda capos			
Demãos (1 à 2) de Fundo	O						
Demãos (1 à 2) de Acabamento	O						
TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS							
HORA DA ATIVIDADE:		Condições Meteorológicas		Serviço			
DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO	Descrição	Marque	DIA	Ordem	Situação(%)	
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:		a) Tempo Bom	8	SEGUNDA - FEIRA		O	
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:		b) Tempo chuvoso		TERÇA - FEIRA		8	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:		c) Tempo nublado		QUARTA - FEIRA		O	
LIBERAÇÃO TST CMPC:				QUINTA - FEIRA		O	
ENCERRAMENTO PT:				SEXTA - FEIRA		O	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
CR1 PT liberado 09:30 PT ETE 61 10:00 por STV. de de de emergência de operação							
							