RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 27-7-26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe: CIVIL
Encarregado/Lider	ROGERIO DA SILVA	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ROGERIO HASS	ENC. MANUT. CIVIL	730	1718	
CARLOS HEITOR DE SOUZA	PEDREIRO	730	1718	
JORGE MATHEUS DO SANTOS	BOMBEIRO	falta	falta	
CARLOS FUNCHAL	CARPINTEIRO	730	1718	
LEOVALDO FORTES DA SILVA	PEDREIRO	730	1718	
LUIS FERNANDO DA SILVA	PEDREIRO	730	1718	
WELLINGTON BICA	AJUDANTE	730	1718	
MAICON	AJUDANTE	730	1718	
LUCAS	AJUDANTE	730	1718	
MARCOS PRESTES	PEDREIRO	730	1718	
KELVIN OLIVEIRA	AJUDANTE	-H-	-H-	
PAULO BERGIO	AJUDANTE	730	1718	
JUNIOR BRUSCH	PEDREIRO	730	1718	
MARCELO AMARAL	AJUDANTE	730	1718	
FLAVIANO	PEDREIRO	730	1718	
EMERSON ARAUJO	PEDREIRO	-H-	-H-	
CRISTIAN AVILA	CARPINTEIRO	-H-	-H-	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
50405025215	2		(X)	( )	( )	em andamento
50405024477	2		(X)	( )	(X)	100%.
50405025204	2		(X)	( )	(X)	100%.
50405025177	2		(X)	( )	( )	80%.
50405024852	4		(X)	( )	( )	em andamento
50406031289	3		( )	(X)	(X)	90%.
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos				Consumo de materiais		
Descrição	Quant	Descrição	Marque "X"	Descrição	Unid.	Quant
		a) Tempo bom				
		b) Tempo chuvoso				
		c) Tempo nublado	X			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | Rogerio Hass ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner