RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 16.07.26

Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM

Supervisor: JOÃO ESTEVÃO | Encarregado: ELIAS SANTOS | Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra | Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	0730	17 18	
MAICON DIAS	LIDER 1	0730	17 18	
GUILHERME PORTO	PINTOR II	-	-	Ferias
GILBERTO GOIS	PINTOR	0730	1718	
ADELSO AMADOR	PINTOR	0730	1718	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	0730	1718	
MAURÍCIO PORTO	PINTOR	0730	1718	
LUCAS MOURA	PINTOR	0730	1718	
NELSON NUNES	PINTOR	0730	1718	
THIAGO SILVEIRA	PINTOR	0730	1718	
ANDRE PEIXOTO	PINTOR	—	-	Faltas
KEYLOR FRANCISCO	AUXILIAR	0730	1718	
LENNY FERNANDO	AUXILIAR	0730	1718	
GABRIEL ROSA	AUXILIAR	0730	1718	
DIOGO ALMEIDA	AUXILIAR	0730	1718	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Limpeza com Solvente	O	X		Tunbo Grader 1
Preparação em ST3	O	X		Parque óleos 01
Demãos (1 à 2) de Fundo	O		X	Planta química 1
Demãos (1 à 2) de Acabamento	O	X		Caldeira 01, corrimãos. / PP

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:

DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque
a) Tempo Bom	
b) Tempo chuvoso	X
c) Tempo nublado	

Serviço

DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		0
TERÇA - FEIRA		O
QUARTA - FEIRA		O
QUINTA - FEIRA		O
SEXTA - FEIRA		O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tempo chuvoso, equipe em atividade em área externa mobilizada para outros setores internos, equipe do parque de óleos em apoio nas corrimãos da CR1.

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner