RSS3	**RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO**	**DATA:** 16-10-26
Cliente: CMPC	**Item de Controle:** DIÁRIO	ADM
Supervisor: RODRIGO SANTOS	**Equipe:** CIVIL	

01 - Mão de Obra

Efetivo: **Real:**

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saida	Observação
ROGERIO DA SILVA HASS	Encarregado	730	1718	
JORGE MATHEUS DOS SANTOS CARDOSO	Bombeiro Hidráulico	falta	falta	
LEIDI ROZENY CASTRO DE ARENA JUNIOR	Bombeiro Hidráulico	730	1718	
JOSE CARLOS FUNCHAL DOS SANTOS	Carpinteiro	730	12.00	
CRISTIAN AVILA	Carpinteiro	730	1718	
LEOVALDO FORTE DA SILVEIRA	Pedreiro	730	1718	
LUIZ FERNANDO DA SILVA NUNES	Pedreiro	730	1718	
MARCELO GIOVANE LILGE AMARAL	Pedreiro	730	1718	
MARCOS JOSE RODRIGUES PRESTES	Pedreiro	730	1718	
FLAVIANO LAGUNA DUARTE	Pedreiro	730	1718	
PAULO SERGIO SILVA DA LUZ	Ajudante Geral	730	1718	
RODINEI COLPES BORGES	Pedreiro	— lf —	— lf —	
PAULO ROSA DA SILVA	Pedreiro	730.	1718	

ORDEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
5040502607 28	Churrasqueira · falta forma e ferragem Concretagem
504050251679	frente.
50405025955 4.	frente.
504010324251	frente.

EQUIPAMENTOS / TEMPO / SERVIÇO

Equipamentos

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

	Rogerio HASS	
SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner