

## RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 28/04

Cliente: CMPC

Item de Controle:

DIÁRIO

Turno: ADM

Supervisor:

RODRIGO SANTOS

Equipe:

ISOLAMENTO

Encarregado/Lider

MARCOS ANTONIO

## 01 - Mão de Obra

Efetivo:

11

Real:

11

| Nome do Colaborador              | Função           | Entrada | Saída | Observação |
|----------------------------------|------------------|---------|-------|------------|
| MARCOS ANTONIO DA SILVA          | ENCARREGADO      | 7:30    | 17:18 |            |
| ROBSON SANTOS LIMA               | TRAÇADOR - LIDER | 7:30    | 17:18 |            |
| OTAVIO DO CARMO                  | TRAÇADOR         |         |       |            |
| KELERSON BRAZ TEODORO DA SILVA   | FUNILEIRO        | 7:30    | 17:18 |            |
| PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS | FUNILEIRO        | 7:30    | 17:18 |            |
| NATANAEL MORAIS LANGE            | FUNILEIRO        | 7:30    | 17:18 |            |
| KALIE FRAGOZO DE SOUZA           | TRAÇADOR         | 7:30    | 17:18 |            |
| LUIS SERGIO BORGES DE ANDRADES   | ISOLADOR         | 7:30    | 17:18 |            |
| MADISON BRAZ OLIVEIRA DA SILVA   | AJUDANTE         | 7:30    | 17:18 |            |
| RUAN DA SILVA VIANA              | AJUDANTE         | 7:30    | 17:18 |            |
| DANIEL GOMES                     | AJUDANTE         | 7:30    | 17:18 |            |
| PAULO DANIEL                     | ISOLADOR         | 7:30    | 17:18 |            |
|                                  |                  |         |       |            |
|                                  |                  |         |       |            |
|                                  |                  |         |       |            |

| NOTA/ORDENS  | PESSOAS | HORAS | PROG | DES | CONCLUIDO | DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE                         |
|--------------|---------|-------|------|-----|-----------|------------------------------------------------|
| 504050235385 | 3       | 8     | X    | ( ) | ( )       | Repor isolamento a frio                        |
| 504050246139 | 3       | 4     | X    | ( ) | ( )       | Repor isolamento termico                       |
|              | 1       | 8     | ( )  | X   | ( )       | Repor revestimento no tanque do parque de oleo |
|              |         |       | ( )  | ( ) | ( )       |                                                |
|              |         |       | ( )  | ( ) | ( )       |                                                |
|              |         |       | ( )  | ( ) | ( )       |                                                |
|              |         |       | ( )  | ( ) | ( )       |                                                |
|              |         |       | ( )  | ( ) | ( )       |                                                |
|              |         |       | ( )  | ( ) | ( )       |                                                |

## MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

| Equipamentos |       | Consumo de materiais |       |       |  |
|--------------|-------|----------------------|-------|-------|--|
| Descrição    | Quant | Descrição            | Unid. | Quant |  |
|              |       | a) Tempo bom         |       |       |  |
|              |       | b) Tempo chuvoso     |       |       |  |
|              |       | c) Tempo nublado     |       |       |  |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|                                                                                    |                                                                                     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |  |         |
| SUPERVISOR                                                                         | ENCARREGADO                                                                         | CLIENTE |