RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 30.04.26

Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM

Supervisor: JOÃO ESTEVÃO | Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra | Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS	LIDER 1	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR	PINTOR	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
DANIELE ALENCAR	PINTOR	H	H	
GUILHERME PORTO	PINTOR II	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
GABRIEL MARTINS	PINTOR	07:30	17:18	
SIMONE	PINTOR	H	H	
LUCAS MOURA	PINTOR	07:30	14:30	
JOSUE ANTUNES	AUXILIAR	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Limpeza com Solvente	✱	X		Sulfatação pintura caminho seguro
Preparação em ST3	O	X		Defuga Zebrado tampas
Demãos (1 à 2) de Fundo	O	Y		Chaveiro e tags Linha de Fibras
Demãos (1 à 2) de Acabamento	O	X		GTE G1 pintura de guarda corpo

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:

DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque
a) Tempo Bom	Y
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço

DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		O
TERÇA - FEIRA		O
QUARTA - FEIRA		O
QUINTA - FEIRA		✱
SEXTA - FEIRA		O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | Maicon Dias | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner