Cliente: CMPC	Item de Controle:	DIARIO	Data: 10/06
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	ISOLAMENTO
Encarregado/Lider	MARCOS ANTONIO		

01 - Mão de Obra

Efetivo: 12 Real: 10

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
MARCOS ANTONIO DA SILVA	ENCARREGADO	7:30	17:16	
ROBSON SANTOS LIMA	TRAÇADOR - LIDER	7:30	17:16	
OTAVIO DO CARMO	TRAÇADOR	X	X	
KELERSON BRAZ TEODORO DA SILVA	FUNILEIRO	7:30	17:16	
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS	FUNILEIRO	7:30	17:16	
NATANAEL MORAIS LANGE	FUNILEIRO	7:30	17:19	
KAUE FRAGOZO DE SOUZA	TRAÇADOR	7:30	17:18	
LUIS SERGIO BORGES DE ANDRADES	ISOLADOR	7:30	17:19	
MADISON BRAZ OLIVEIRA DA SILVA	AJUDANTE	7:30	17:16	
RUAN DA SILVA VIANA	AJUDANTE	7:30	17:16	
DANIEL GOMES	AJUDANTE	X	X	FERIAS
PAULO DANIEL	ISOLADOR	7:30	17:19	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
504050247896			X	( )	( )	MONT. DE ISOLAMENTO E CHAPAS
			( )	( )	( )	
504050248660			X	( )	( )	REPOSIÇÃO DE CHAPAS NA P. DE OLEO
			( )	( )	( )	
504050248692			X	( )	( )	REPARAR ISOLAMENTO TERMICO NO PDG
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant.

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner