RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 10.04.26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM	
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Equipe: PINTURA		

01 - Mão de Obra — Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS	LIDER 1	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR	PINTOR	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	08:45	
DANIELE ALENCAR	PINTOR			FALTA
GUILHERME PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
KARINA	PINTOR	//	//	
MAURÍCIO PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
GABRIEL MARTINS	PINTOR	07:30	17:18	
SIMONE	PINTOR	07:30	17:18	
DANIEL JOSE	PINTOR	//	//	
LUCAS MOURA	PINTOR			FALTA
ARIEL	PINTOR	//	//	
JOSUE ANTUNES	AJUDANTE	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Limpeza com Solvente	O	Y		ETAL pintura do Tanque
Preparação em ST3	O	X		Defesa estruturas
Demãos (1 à 2) de Fundo	O	X		Flags e Marcação de Chuveiro
Demãos (1 à 2) de Acabamento	O			

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:		Condições Meteorologicas		Serviço		
DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO	Descrição	Marque	DIA	Ordem	Situação(%)
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:		a) Tempo Bom	Y	SEGUNDA - FEIRA		O
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:		b) Tempo chuvoso		TERÇA - FEIRA		O
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:		c) Tempo nublado		QUARTA - FEIRA		O
LIBERAÇÃO TST CMPC:				QUINTA - FEIRA		O
ENCERRAMENTO PT:				SEXTA - FEIRA		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE
	Maicon Dias	

Digitalizado com CamScanner