RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 04-9-26

Cliente: CMPC	**Item de Controle:** DIÁRIO		**ADM**
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	**Equipe:**	CIVIL

01 - Mão de Obra

Efetivo: **Real:**

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ROGERIO DA SILVA HASS	Encarregado	730	1718	
JORGE MATHEUS DOS SANTOS CARDOSO	Bombeiro Hidráulico	730	1718	
LEIDI ROZENY CASTRO DE ARENA JUNIOR	Bombeiro Hidráulico	730	1718	
JOSE CARLOS FUNCHAL DOS SANTOS	Carpinteiro	730	1718	
CRISTIAN AVILA	Carpinteiro	730	1718	
CARLOS HEITOR VALLES DE SOUZA	Pedreiro	730	1718	
LEOVALDO FORTE DA SILVEIRA	Pedreiro	730	1718	
LUIZ FERNANDO DA SILVA NUNES	Pedreiro	430	1718	
MARCELO GIOVANE LILGE AMARAL	Pedreiro	730	1718	
MARCOS JOSE RODRIGUES PRESTES	Pedreiro	730	1718	
FLAVIANO LAGUNA DUARTE	Pedreiro	730	1718	
PAULO SERGIO SILVA DA LUZ	Ajudante Geral	730	1718	
MAICON DAVID NUNES	Ajudante Geral	falta	falta	

ORDEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
S04050 2349.12	em andamento
S04050 255618	Pronta
S04050 255690	Parede Pronta falta tubulação
S04050 248521	fazendo.
S04010 3142.44	Pronto. R3 3- Uma Janela.

EQUIPAMENTOS / TEMPO / SERVIÇO

Equipamentos

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	Rogerio HASS ENCARREGADO	CLIENTE