RSS3

# RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 27/09

| | | |
|---|---|---|
| Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM |
| Supervisor: RODRIGO SANTOS | Equipe: ISOLAMENTO | |
| Encarregado/Líder: MARCOS ANTONIO DA SILVA | | |

## 01 - Mão de Obra

Efetivo: 14 Real: 14

| Nome do Colaborador | Função | Entrada | Saída | Observação |
|---|---|---|---|---|
| MARCOS ANTONIO DA SILVA | ENCARREGADO | 7:30 | 17:18 | |
| ROBSON SANTOS LIMA | TRAÇADOR LÍDER | 7:30 | 19:30 | |
| KELERSON BRAS | FUNILEIRO MONTADOR | 7:30 | 17:18 | |
| NATANAEL MORAIS LANGE | FUNILEIRO MONTADOR | 7:30 | 19:30 | |
| PEDRO HENRIQUE FARIAS | FUNILEIRO MONTADOR | 7:30 | 19:30 | |
| PAULO DANIEL | ISOLADOR | 7:30 | 19:30 | |
| LUIS SERGIO BORGES | ISOLADOR | 7:30 | 17:30 | |
| KAUE FRAGOZO DE SOUZA | ISOLADOR | 7:30 | 19:30 | |
| MADISON BRAS DA SILVA | ISOLADOR | 7:30 | 17:18 | |
| DANIEL OVIEDO GOMES | ISOLADOR | 7:30 | 19:30 | |
| JUAN DA SILVA VIANA | AJUDANTE GERAL | X | X | FERIAS |
| WILLIAN CORREA | AJUDANTE GERAL | 7:30 | 17:18 | |
| VITOR ROSA | AJUDANTE GERAL | 7:30 | 17:18 | |
| EDUARDO SANTOS | AJUDANTE GERAL | 7:30 | 19:30 | |
| | | | | |
| | | | | |

| ORDENS | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |
|---|---|
| DEFAPA | MONT. DE CHAPA P/CONTENÇÃO DE OLÉO |
| 5040750735444 | FABRICAÇÃO E MONT. DE ISOLAMENTO |
| 5040750736664 | FABRICAÇÃO DE CX PARA O SOPRADOR |
| 5040750735748 | FABRICAÇÃO E MONT. DE CHAPA DE INOX |
| | |

## TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

**Equipamentos**

| Descrição | Quant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Condições Meteorologicas**

| Descrição | Marque "X" |
|---|---|
| a) Tempo Bom | X |
| b) Tempo chuvoso | |
| c) Tempo nublado | |

**05 - Observações**

**Serviço**

| Trabalho | Ordem | Situação(%) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

065: EQUIPE FICOU ATE AS 19 HS PA MONT. E ISOLAMENTO DO TANQUE 10 DE TRATAMENTO.

| SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE |
|---|---|---|
| | | |

Digitalizado com CamScanner