RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 31.08.26

Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM

Supervisor: JOÃO ESTEVÃO | Encarregado: ELIAS SANTOS | Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER 1	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR DA SILVA	PINTOR			FERIAS
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
GUILHERME ALEXANDRE PORTO	PINTOR II	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO DA SILVA PORTO	PINTOR			Ferias
CLAUDIO ALMEIDA DE MENEZES	PINTOR	07:36	17:18	
NELSON NUNES DA SILVA	PINTOR	07:30	17:18	
THIAGO SILVEIRA DA ROSA	PINTOR	07:30	17:18	HK
LEONARDO BEKER	PINTOR	07:30	17:18	HK
GILMAR OLIVEIRA	PINTOR	07:30	17:18	HK
EVERTON DA SILVA QUADROS	AUXILIAR	07:30	17:18	HK
ALAN CAMACHO	AUXILIAR II	07:30	17:18	
KEYLOR FRANCISCO CONCEICÃO COSTA	AUXILIAR	07:30	17:18	HK
GABRIEL SILVA DA ROSA	AUXILIAR	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Preparação em ST3	X	X		CR1 corrimão lado ST3
Preparação em ST3	O	X		CR2 porta corta fogo
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	X	X		Motor Sulfato 07
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	O	X		Evaporação G2 HK
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	X			
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	O			

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:

DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	09:00
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	09:30
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	16:26

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque
a) Tempo Bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	X

Serviço

DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		90
TERÇA - FEIRA		0
QUARTA - FEIRA		0
QUINTA - FEIRA		0
SEXTA - FEIRA		0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Motor sulfato não liberado por Atividade de Mecânica

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner