

REPORTE DE INSPECCIÓN TÉCNICA

TERMOFRIO SPA

Máquina: CNC_1_PLASMA

Fecha: 10/07/2026 18:21

Operador/Técnico: L.sierra S.cespedes (Proingas)

ESTADO DEL EQUIPO

■ OPERATIVO

Detalle Verificado:

[OK] Revisión de Mesa de corte

Observaciones Registradas

Problema de falso contacto en la automaticos del pupitre del equipo



Firma: L.sierra S.cespedes (Proingas)