

# REPORTE DE INSPECCIÓN TÉCNICA

TERMOFRIO SPA

Máquina: COILINE

Fecha: 07/09/2026 14:17

Operador/Técnico: Julson Eplinge

## ESTADO DEL EQUIPO

■ OPERATIVO

### Detalle Verificado:

- [OK] Limpieza General: Cumple
- [OK] Tablero Eléctrico y Cables: Cumple
- [OK] PC y Pantalla: Cumple
- [OK] Sist. Aire / Hidráulico: Cumple
- [OK] Rieles/Guías: Cumple
- [OK] Consumibles/Corte: Cumple
- [OK] Carretes y Rodamientos: Cumple

### Observaciones Registradas

Sin observaciones adicionales.

Firma: Julson Eplinge